

令和元年8月26日の進捗状況

令和元年8月26日の進捗状況についてお知らせします。

写真1は、上空からの施工状況で手前が海側となります。

写真2は、建物外観（北面、東面）の施工状況で右奥が海側となります。

北面では、2階足場の解体を行っています。

写真3は、建物外観（北面、西面）の施工状況で手前が海側となります。

西面では、足場の解体が完了しています。

写真4は、建物北側では、L（エル）型擁壁工事を行っています。

写真5は、建物西側に設置する設備置場の壁・スラブ型枠を建込中です。

【写真1】 ※8月26日撮影



【写真2】 ※8月26日撮影



【写真3】 ※8月26日撮影



【写真4】 ※8月26日撮影



【写真5】 ※8月26日撮影

