

令和元年12月25日の進捗状況

公立新小浜病院新築工事の完成写真です。

写真1は建物北面と東面上空から、写真2は建物東面と南面上空から、写真3は建物東面と南面上空から病院の外観をそれぞれ撮影したものです。

写真4は、病院出入口から撮影した北側駐車場です。

写真5は、病院出入口から主玄関を撮影したものです。

写真6は、病院主玄関から撮影した1階内部になります。

写真7は、2階エレベーターホールを撮影したものです。

写真8は、3階エレベーターホールを撮影したもので、奥がリハビリ室になります。

写真9, 10, 11は、それぞれ4階病棟、5階病棟、6階病棟を撮影したものです。

【写真1】 ※12月25日撮影



【写真2】 ※12月25日撮影



【写真3】 ※12月25日撮影



【写真4】 ※12月25日撮影



【写真5】 ※12月25日撮影



【写真6】 ※12月25日撮影



【写真7】 ※12月25日撮影



【写真8】 ※12月25日撮影



【写真9】 ※12月25日撮影



【写真10】 ※12月25日撮影



【写真11】 ※12月25日撮影

