

令和元年11月25日の進捗状況

令和元年11月25日の施工状況写真です。

写真1は、上空から撮影した施工状況で手前が海側となります。

写真2は、上空から撮影した施工状況で奥が海側となります。

写真3は、北側駐車場の路盤工事を行っています。

写真4は、玄関前通路の路盤工事を行っています。

写真5は、国道251号側（東側）スロープ周りのタイル貼りをを行っています。

写真6は、1階総合待合室の施工状況です。

写真7、8、9は、それぞれ4階病棟、5階病棟、6階病棟の施工状況です。

【写真1】 ※11月25日撮影



【写真2】 ※11月25日撮影



【写真3】 ※11月25日撮影



【写真4】 ※11月25日撮影



【写真5】 ※11月25日撮影



【写真6】 ※11月25日撮影



【写真7】 ※11月25日撮影



【写真8】 ※11月25日撮影



【写真9】 ※11月25日撮影

