

令和元年10月21日の進捗状況

令和元年10月21日の施工状況写真です。

写真1は、上空から撮影した施工状況で手前が海側となります。

写真2は、上空から撮影した施工状況で奥が海側となります。

写真3は、国道251号から撮影した建物東面（主玄関）の外観です。

写真4は、国道251号から撮影した建物北面と東面の外観です。

写真5は、海側から撮影した建物西面と南面の外観です。

写真6は、海側から撮影した建物北面と西面の外観です。

写真7は、国道251号側の病院出入り口の歩道切り下げ工事を行っています。

【写真1】 ※10月21日撮影



【写真2】 ※10月21日撮影



【写真3】 ※10月21日撮影



【写真4】 ※10月21日撮影



【写真5】 ※10月21日撮影



【写真6】 ※10月21日撮影



【写真7】 ※10月21日撮影

