

令和元年9月25日の進捗状況

令和元年9月25日の進捗状況についてお知らせします。

写真1は、上空から撮影した施工状況で手前が海側となります。

写真2は、上空から撮影した施工状況で奥が海側となります。

写真3は、屋上では、アスファルト防水工事を行っています。奥が山側となります。

写真4は、建物北面の外観で、足場の解体が完了しています。

写真5は、建物西側に受水槽の設置を行っています。

【写真1】 ※9月25日撮影



【写真2】 ※9月25日撮影



【写真3】 ※9月25日撮影



【写真4】 ※9月25日撮影



【写真5】 ※9月25日撮影

