

## 令和元年6月25日の進捗状況

令和元年6月25日の進捗状況についてお知らせします。

建物本体の躯体工事を海側よりA工区、B工区、C工区の3つの工区に分けて行っています。A工区は、躯体の建込は完了しています。


写真1は、上空からの施工状況で左が海側となります。

写真2は、B工区で、6階躯体の躯体コンクリート打設を行っています。

写真3は、C工区で、6階梁・スラブの配筋を行っています。

写真4は、建物南側に設置する浄化槽の柱コンクリート打設用足場の組み立てを行っています。


【写真1】 ※6月25日撮影



【写真2】 ※6月25日撮影



【写真3】 ※6月25日撮影



【写真4】 ※6月25日撮影

