

## 平成30年12月20日の進捗状況

平成30年12月20日の進捗状況についてお知らせします。  
建物本体の基礎工事を海側よりA工区、B工区、C工区の3つの工区に分けて行っています。

写真1は、上空からの施工状況で左が海側となります。

写真2は、A工区で1階の柱の施工を行っています。

写真3は、B工区で1階床の配筋を行っています。

写真4は、C工区で基礎工の型枠などの撤去を行っています。

※写真2から写真4は12月19日の状況です。

【写真1】 ※12月20日撮影



【写真2】 ※12月19日撮影



【写真3】 ※12月19日撮影



【写真4】 ※12月19日撮影

